

Lista precios repuestos reciclados de Beckman Coulter

Referencia Original	Referencia SEC	Descripción en Español	Descripción en Inglés	Precio
Material para serie Avanti				
393496	R-EXC393496	Placa Inverter para Avanti	SR INVERTER BOARD	397,94 €
362953	R-EXC362953	Placa display para J20 XP	CONTROL/DISPLAY BD	579,34 €
367481	R-EXC367481	Placa display para J20 XPi	BD ASSY, DISPLAY CONTROL "I"	579,34 €
367481	R-EXC367481	Placa display para J20i	BD ASSY, DISPLAY CONTROL "I"	579,34 €
362953	R-EXC362953	Placa display para J25	CONTROL/DISPLAY BD	579,34 €
367481	R-EXC367481	Placa display para J25i	BD ASSY, DISPLAY CONTROL "I"	579,34 €
362953	R-EXC362953	Placa display para J26 XP	CONTROL/DISPLAY BD	579,34 €
367481	R-EXC367481	Placa display para J26 XPi	BD ASSY, DISPLAY CONTROL "I"	579,34 €
362953	R-EXC362953	Placa display para J30	CONTROL/DISPLAY BD	579,34 €
367481	R-EXC367481	Placa display para J30i	BD ASSY, DISPLAY CONTROL "I"	579,34 €
367481	R-EXC367481	Placa display para HC	BD ASSY, DISPLAY CONTROL "I"	579,34 €
362959	R-EXC362959	Placa distribuidora Avanti	DISTRIBUTION BD	737,26 €
364773	R-EXC364773	Placa distribuidora Avanti 30	BOARD ASSY POWER DISTRIBUTION	737,26 €
367462	R-EXC367462	Junta eje (Nuevo estilo) Incluido Efecto Hall	HALL EFFECT KIT, AJ 20/25/26	268,40 €
362971	R-EXC362971	RTP Board Assy, para interior motor Avanti.	RTP Board Assy	754,00 €
362951	R-EXC362951	Placa SR para todas Avanti	S R CONTROL BD	639,02 €
363192	R-EXC363192	Reparación bomba de vacio Gast, para Avanti	PUMP, VACUUM	432,18 €
363815	R-EXC363815	Reparación bomba de vacio Alcatel para Avanti 30	PUMP OIL, VACUUM, Avanti J30	614,81 €
Material para ultracentrífugas				
356884	R-EXC356884	Placa Microprocesador control	Y BOARD AY; CONTROL =E329548	579.34 €
329548	EXC Original	Placa Microprocesador control	Y(EXC)BD.W/CHPS 1.06 = N356884	1.230,00 €
364045	R-EXC364045	Placa Inverter	INVERTER ASSEMBLY	559,36 €
364042	R-EXC364042	Placa Distribuidora y Fuente alimentación	Y CHASSIS P.S. AASY	559,36 €
356220	R-EXC356220	Reparación bomba de vacio Alcatel.	PUMP, VACUUM	614,81 €
356884	R-EXC356884	Placa Control	Control Board L & XL	579,34 €

Lista de precios 2015/2016 placas reparadas de Exchange
 Para centrifugas Bechman Coulter. Se factura 200,00 € adicionales, que se abonaran al recibir la placa estropeada de cambio.

V2